

RISTRUTTURAZIONE IN CORSO O PROSSIMO INIZIO DEI LAVORI

ESISTENZA DI MATERIALE GRAFICO, FOTOGRAFICO STORICO

PROPOSTA DI INTERVENTO SOGGETTA AD ANALISI DELL'ESISTENTE

APERTURE DA RIORGANIZZARE

MURETTO INTONACATO E TINTEGGIATO VIA BRAMANTE LATO SUD: NORMATIVA



