


PIANO DI RIQUALIFICAZIONE  
 DEL CENTRO STORICO DI URBINO



Progettista: Arch. MASSIMO CASOLARI  
 il Sindaco: Dott. MASSIMO GALUZZI  
 l'Ass. re all'Urbanistica: Prof. MASSIMO GUIDI

STATO DI CONSERVAZIONE E VALENZE ARCHITETTONICHE : VIA VITTORIO VENETO, VIA PUCCINOTTI, PIAZZA RINASCIMENTO LATO OVEST

Consulenti: Cecilia Della Casa Fabio Lemmi	Responsabili: Marco Paoletti		TAVOLA n.
Collaboratori: Davide Bedini Daniele Buonfante	Davide Cagnolati Matteo Guasti		
Collaborazione e contributi del: Settore Urbanistica e Assetto del Territorio Dirigente Ing. Carlo Giovannini		ARCH. MASSIMO CASOLARI Gabinetto d'Architettura Via E. De Galles, 1 020 tel. 0722 - 294885-23	
Prat. 179	Data: agosto 2000	Scala: 1:200	

LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>STATO DI CONSERVAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ PROSPETTO FORTEMENTE TRASFORMATO</li> <li>■ PROSPETTO MODIFICATO</li> <li>● PROSPETTO UNITARIO</li> <li>▲ CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE</li> <li>■ BISOGNO DI INTERVENTO</li> <li>● BUONO STATO DI CONSERVAZIONE</li> <li>↔ PROSPETTO DA RENDERE UNITARIO</li> </ul> | <p><b>VALENZE ARCHITETTONICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VALORE ARCHITETTONICO MONUMENTALE (POLI PRIMARI)</li> <li>■ VALORE ARCHITETTONICO COMPOSITIVO (EDILIZIA QUALIFICATA)</li> <li>■ VALORE STORICO AMBIENTALE (EDILIZIA BASE DI VALORE TIPOLOGICO)</li> <li>■ VALORE DI INSERIMENTO (EDILIZIA CHE HA PERSO LE CARATTERISTICHE DI VALORE STORICO AMBIENTALE, CAUSA INTERVENTI INCONGRUI)</li> </ul> |
|---|---|

# STATO DI CONSERVAZIONE E VALENZE ARCHITETTONICHE

## VIA VITTORIO VENETO, PUCCINOTTI, PIAZZA RINASCIMENTO LATO OVEST

